



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Copy Part # N-549 Revised 11/2008 Page 1 of 1



NOTICE TO INSTALLER

U-Joint Assembly 18-2339 and Yoke 18-2337 are shipped with bolt (N-5495) to attach the pinion gear assembly to the yoke. Only use the provided bolt to make this attachment. Damage may occur if incorrect bolt is used to install pinion gear and warranty will be voided.

AVIS POUR L'INSTALLATEUR

L'assemblage de joint de cardan 18-2339 et la fourche 18-2337 sont expédiés avec le boulon (N-5495) pour y fixer l'assemblage de pignon. Utilisez seulement le boulon fourni pour réaliser cette fixation. Des dégâts peuvent survenir si le mauvais boulon est utilisé pour installer le pignon, ce qui annulera aussi la garantie.

AVISO PARA EL INSTALADOR

El ensamble de la junta del cardán 18-2339 y la Horquilla 18-2337 son despachados con el perno (N-5495) para sujetar el ensamble del piñón a la horquilla. Use únicamente el perno suministrado para hacer esta sujeción. Daños podrán ocurrir si se usa un perno incorrecto para instalar el piñón y la garantía será anulada.

© 2008 Sierra International 1 Sierra Place Litchfield, IL 62056 USA

Phone: 217-324-9400 Fax: 217-324-2461 Technical Support: 217-324-9428 www.seastarsolutions.com



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Copy Part # N-549 Revised 11/2008 Page 1 of 1



NOTICE TO INSTALLER

U-Joint Assembly 18-2339 and Yoke 18-2337 are shipped with bolt (N-5495) to attach the pinion gear assembly to the yoke. Only use the provided bolt to make this attachment. Damage may occur if incorrect bolt is used to install pinion gear and warranty will be voided.

AVIS POUR L'INSTALLATEUR

L'assemblage de joint de cardan 18-2339 et la fourche 18-2337 sont expédiés avec le boulon (N-5495) pour y fixer l'assemblage de pignon. Utilisez seulement le boulon fourni pour réaliser cette fixation. Des dégâts peuvent survenir si le mauvais boulon est utilisé pour installer le pignon, ce qui annulera aussi la garantie.

AVISO PARA EL INSTALADOR

El ensamble de la junta del cardán 18-2339 y la Horquilla 18-2337 son despachados con el perno (N-5495) para sujetar el ensamble del piñón a la horquilla. Use únicamente el perno suministrado para hacer esta sujeción. Daños podrán ocurrir si se usa un perno incorrecto para instalar el piñón y la garantía será anulada.

© 2008 Sierra International 1 Sierra Place Litchfield, IL 62056 USA

Phone: 217-324-9400 Fax: 217-324-2461 Technical Support: 217-324-9428 www.seastarsolutions.com



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Copy Part # N-549 Revised 11/2008 Page 1 of 1



NOTICE TO INSTALLER

U-Joint Assembly 18-2339 and Yoke 18-2337 are shipped with bolt (N-5495) to attach the pinion gear assembly to the yoke. Only use the provided bolt to make this attachment. Damage may occur if incorrect bolt is used to install pinion gear and warranty will be voided.

AVIS POUR L'INSTALLATEUR

L'assemblage de joint de cardan 18-2339 et la fourche 18-2337 sont expédiés avec le boulon (N-5495) pour y fixer l'assemblage de pignon. Utilisez seulement le boulon fourni pour réaliser cette fixation. Des dégâts peuvent survenir si le mauvais boulon est utilisé pour installer le pignon, ce qui annulera aussi la garantie.

AVISO PARA EL INSTALADOR

El ensamble de la junta del cardán 18-2339 y la Horquilla 18-2337 son despachados con el perno (N-5495) para sujetar el ensamble del piñón a la horquilla. Use únicamente el perno suministrado para hacer esta sujeción. Daños podrán ocurrir si se usa un perno incorrecto para instalar el piñón y la garantía será anulada.

© 2008 Sierra International 1 Sierra Place Litchfield, IL 62056 USA

Phone: 217-324-9400 Fax: 217-324-2461 Technical Support: 217-324-9428 www.seastarsolutions.com



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Copy Part # N-549 Revised 11/2008 Page 1 of 1



NOTICE TO INSTALLER

U-Joint Assembly 18-2339 and Yoke 18-2337 are shipped with bolt (N-5495) to attach the pinion gear assembly to the yoke. Only use the provided bolt to make this attachment. Damage may occur if incorrect bolt is used to install pinion gear and warranty will be voided.

AVIS POUR L'INSTALLATEUR

L'assemblage de joint de cardan 18-2339 et la fourche 18-2337 sont expédiés avec le boulon (N-5495) pour y fixer l'assemblage de pignon. Utilisez seulement le boulon fourni pour réaliser cette fixation. Des dégâts peuvent survenir si le mauvais boulon est utilisé pour installer le pignon, ce qui annulera aussi la garantie.

AVISO PARA EL INSTALADOR

El ensamble de la junta del cardán 18-2339 y la Horquilla 18-2337 son despachados con el perno (N-5495) para sujetar el ensamble del piñón a la horquilla. Use únicamente el perno suministrado para hacer esta sujeción. Daños podrán ocurrir si se usa un perno incorrecto para instalar el piñón y la garantía será anulada.

© 2008 Sierra International 1 Sierra Place Litchfield, IL 62056 USA

Phone: 217-324-9400 Fax: 217-324-2461 Technical Support: 217-324-9428 www.seastarsolutions.com