



我们只改动此轴套的外径，样品为17.0，我们做的是15.9。因为17.0外径的材料不好采购！

